

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incognita (*)	Note
Temperatura (2)	Termometri a resistenza Catene termometriche (Indicatori e trasmettitori)	da -45 °C a 130 °C da -45 °C a 130 °C	0,03 °C $2\sqrt{(0,015)^2 + (u_{ris})^2}$ °C	①

(*) L'incognita di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %.

① u_{ris} indica l'incognita tipo dovuta alla risoluzione dello strumento.